



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi
LOCALIZZAZIONE: Via L. Einaudi
TIPO: marciapiede, percorso pedonale, fermata di trasporto pubblico

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x		Presenza di tombini	1
A2 PENDENZA		x	Pendenze naturali locali.	2
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Da mantenere la segnaletica orizzontale e i raccordi in corrispondenza del marciapiede. Semaforo in corrispondenza di attraversamento.	2
B2 DISLIVELLI		x	Raccordi nei passaggi carrabili.	1
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI		x	Pali.	2
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x		Uno	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA IPO/NON VEDENTI		x		3
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x		Manutenzione segnaletica orizzontale e assenza di arredo.	2
TOTALE:				13

LIVELLO: Accessibilità buona [0-10]
Accessibilità intermedia [11-20]
Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA: Bassa
Alta

PRIORITÀ: Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via A. Moro
TIPO: marciapiede, percorso pedonale, fermata di trasporto pubblico

ELEMENTO		SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE					
A1	SUPERFICIE		x	Percorso pedonale protetto, superficie dissestata. Tombino in corrispondenza dell'incrocio e griglia all'accesso della scuola.	2
A2	PENDENZA	x			0
A3	LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2	DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI					
C1	OSTACOLI	x		Auto in sosta impropria.	1
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI					
D1	PARCHEGGI RISERVATI	x		Due	0
E ALTRO					
E1	SEGNALETICA IPO/NON VEDENTI		x		3
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		x	Attraversamento non illuminato in corrispondenza dell'asilo nido.	3
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x		Scuolabus. Assenza di arredo.	1
TOTALE:					10

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10]			
	Accessibilità intermedia [11-20]			
	Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa			
	Alta			
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
		1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via B. Castagneri
TIPO: marciapiede, percorso pedonale

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE		x	Assenza di marciapiede. Tombino e vegetazione spontanea.	3
A2	PENDENZA		x	Pendenze naturali locali.	2
A3	LARGHEZZA	x			0
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x		Tre attraversamenti di cui uno rialzato.	0
B2	DISLIVELLI	x			0
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI		x	Palo e cassonetti. Assenza di protezione per il percorso pedonale.	3
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI		x		3
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA IPO/NON VEDENTI		x		3
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:					14

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10] Accessibilità intermedia [11-20] Accessibilità scarsa [21-30]		
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 6
		Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona	



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via B. Truchetti
TIPO: marciapiede, percorso pedonale

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE		x	Brevi tratti di marciapiede a gradoni. Presenza di tombini.	3
A2	PENDENZA		x	Pendenze naturali locali.	2
A3	LARGHEZZA	x			0
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Presenza di attraversamenti privi di segnaletica verticale e necessitano di raccordi in corrispondenza dei marciapiedi.	2
B2	DISLIVELLI		x	Gradini del marciapiede.	3
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI		x	Pali, cassonetti, panchina, potatura alberi.	3
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI	x		Uno	0
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA IPO/NON VEDENTI		x		3
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:					16

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]
Accessibilità intermedia [11-20]
Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE:

Via Roma

TIPO:

percorso pedonale, fermata di trasporto pubblico

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Superficie parte in asfalto e parte in ciottoli. Griglie e tombini.	3
A2 PENDENZA		x	Pendenze naturali locali.	2
A3 LARGHEZZA		x	Strada carrabile e stretta.	3
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x		Da mantenere in corrispondenza dell'incrocio con Via Einaudi.	1
B2 DISLIVELLI		x	Raccordi nei pressi dei negozi.	2
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI		x	Cassonetti e armadietti.	2
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x		Due nei pressi del Cimitero. Assenza di segnaletica verticale e manutenzione segnaletica orizzontale.	2
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA IPO/NON VEDENTI		x		3
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Manutenzione segnaletica verticale, assenza segnaletica orizzontale e arredo.	3
TOTALE:				21

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10] Accessibilità intermedia [11-20] Accessibilità scarsa [21-30]										
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta Rilevanza Bassa									
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	<table><tr><td>1</td><td>4</td><td>Accessibilità scarsa</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>Accessibilità intermedia</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>Accessibilità buona</td></tr></table>	1	4	Accessibilità scarsa	2	5	Accessibilità intermedia	3	6	Accessibilità buona
1	4	Accessibilità scarsa									
2	5	Accessibilità intermedia									
3	6	Accessibilità buona									



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza V. Veneto
TIPO: marciapiede, piazza, parcheggio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Pavimentazione eterogenea.	2
A2 PENDENZA	x			1
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Quantità non adeguata. Da mantenere la segnaletica orizzontale e privi di segnaletica verticale.	3
B2 DISLIVELLI		x	Raccordi negli accessi al Palazzo Comunale.	3
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x			0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA IPO/NON VEDENTI		x		3
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:				12

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza	Rilevanza	
Alta	Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza Costituzione
TIPO: piazza, parcheggio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x		Da mantenere	1
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI		x	Piazza organizzata su più livelli raggiungibili con scale.	3
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x		3
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA IPO/NON VEDENTI		x		3
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:				10

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]
Accessibilità intermedia [11-20]
Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta

Rilevanza Bassa

1

4

2

5

3

6

Accessibilità scarsa

Accessibilità intermedia

Accessibilità buona