



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Palazzo Comunale e Biblioteca
Piazza V. Veneto n. 1
Pubblico
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x			0
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Presenza ingresso separato per disabili motori, Elementi di seduta esterni e altri arredi	0
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO		x		3
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Parzialmente. Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	2
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Rampa	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x		Con assistenza.	1
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.	x			0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		2
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x	Non applica.	0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI		x	Altezza non adeguata.	3
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x	Apertura verso l'interno. Mancanza di serratura anti-malore.	2
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x		3
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x			0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO	x			0
E3 CORPO SCALA IDONEO	x		Mancanza di fasce antiscivolo.	1
TOTALE:				29

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]												
RILEVANZA:	Bassa												
PRIORITÀ:	Alta Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rilevanza Alta</th> <th>Rilevanza Bassa</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>Accessibilità scarsa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>Accessibilità intermedia</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6</td> <td>Accessibilità buona</td> </tr> </tbody> </table>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa		1	4	Accessibilità scarsa	2	5	Accessibilità intermedia	3	6	Accessibilità buona
Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa												
1	4	Accessibilità scarsa											
2	5	Accessibilità intermedia											
3	6	Accessibilità buona											



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Area Obert
Via B. Truchetti
Pubblico
Cultura

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x		Collegamento non adeguato.	2
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE		x		3
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA		x	Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta	2
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI	x		Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	1
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x		Griglia.	1
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Non applica.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		3
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x		Ostacoli	1
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x	Non applica.	0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x		Lucernari	0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI		x	Non applica.	0
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x		Mancanza di serratura anti-malore	1
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x	Mancanza di specchio, maniglione e luce di emergenza.	1
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x			0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO	x			0
E3 CORPO SCALA IDONEO	x			0
TOTALE:				28

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 6
			Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Ex-Casa del Popolo
Via B. Truchetti
Pubblico
Cultura

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x		Collegamento non adeguato.	2
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE		x		3
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO		x		3
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x		3
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO		x		3
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Parzialmente. Accesso complanare, Rampa.	1
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO		x		3
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Non applica.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		3
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x		Ostacoli	1
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x	Non applica.	0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x		Con assistenza.	1
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI		x	Non applica.	0
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		3
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x		3
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x		Servoscala	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica	0
E3 CORPO SCALA IDONEO		x	Parapetti non adeguati e mancanza di fasce antiscivolo.	2
TOTALE:				44

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 6 Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Cimitero Comunale
Via Roma
Pubblico
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE		x		3
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA		x	Fermata mezzi pubblici, Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta esterni e altri arredi	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x	Pendenza non adeguata. Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	2
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x		Parzialmente.	2
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x		Tombino	1
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Non applica.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO		x		3
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		3
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x	Non applica.	0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE		x	Non applica.	0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI		x	Non applica.	0
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x	Apertura verso l'interno. Mancanza di serratura anti-malore.	2
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x		3
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Non applica.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica.	0
E3 CORPO SCALA IDONEO	x			0
TOTALE:				32

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]
RILEVANZA:	Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
	1	4	Accessibilità scarsa
	2	5	Accessibilità intermedia
	3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Campo Sportivo
Via B. Castagneri
Pubblico
Sport

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE		x		3
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA		x	Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta	2
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x	Pendenza non adeguata. Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	2
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x		Parzialmente.	2
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Non applica.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		3
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x	Non applica.	0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLO INFORMAZIONI		x	Non applica.	0
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x			0
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x	Mancanza di specchio e campanello. Doccia non accessibile.	2
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI		x	Ostacoli.	3
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Non applica.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica.	0
E3 CORPO SCALA IDONEO		x	Non applica.	0
TOTALE:				29

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]		
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4
		2	5
		3	6
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona

**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:Palazzetto dello Sport 'S. Benetti'
Via Aldo Moro n. 6
Pubblico
Sport

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x			0
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x	Scalino in corrispondenza dell'accesso. Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	2
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Non applica.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x		Complanare	0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		3
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x	Non applica.	0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI		x	Non applica.	0
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x		Mancanza di serratura anti-malore	1
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x	Mancanza di specchio e campanello. Doccia non accessibile.	2
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI		x	Ostacoli.	3
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Non applica.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica.	0
E3 CORPO SCALA IDONEO		x	Non applica.	0
TOTALE:				24

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]												
RILEVANZA:	Bassa Alta												
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.												
	<table border="1"><thead><tr><th>Rilevanza Alta</th><th>Rilevanza Bassa</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4</td><td>Accessibilità scarsa</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>Accessibilità intermedia</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>Accessibilità buona</td></tr></tbody></table>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa		1	4	Accessibilità scarsa	2	5	Accessibilità intermedia	3	6	Accessibilità buona
Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa												
1	4	Accessibilità scarsa											
2	5	Accessibilità intermedia											
3	6	Accessibilità buona											



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Asilo Nido 'La Coccinella' + Sezione Materna Unica
Via Aldo Moro n. 10
Pubblico
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x		Mancanza di segnaletica.	1
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA		x	Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta	2
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x	Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	1
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x		Parzialmente.	2
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Accesso complanare	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Altezza non adeguata.	2
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x		Complanare	0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		2
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x		3
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI		x		3
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x	Apertura verso l'interno. Mancanza di serratura anti-malore.	2
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x		3
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Non applica.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica.	0
E3 CORPO SCALA IDONEO		x	Non applica.	0
TOTALE:				33

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30]			
	Accessibilità intermedia [31-60]			
	Accessibilità scarsa [61-90]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
	Alta			
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Scuola Elementare 'E. Colombo' + Sezione Materna ABC
Via Aldo Moro n. 2
Pubblico
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x			0
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA	x		Fermata mezzi pubblici. Presenza ingresso separato per disabili motori, Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x	Dislivelli non adeguati. Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	3
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)		x	Pendenza non adeguata.	3
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.	x			0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		2
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x		3
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x		Con assistenza.	1
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI	x		Banco informazioni.	1
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x	Apertura verso l'interno. Mancanza di serratura anti-malore.	2
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di specchio, campanello e luce di emergenza.	1
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI		x	Ostacoli.	3
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Servoscala non funzionante.	3
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica.	0
E3 CORPO SCALA IDONEO	x			0
TOTALE:				35

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]												
RILEVANZA:	Bassa Alta												
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rilevanza Alta</th> <th>Rilevanza Bassa</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>Accessibilità scarsa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>Accessibilità intermedia</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6</td> <td>Accessibilità buona</td> </tr> </tbody> </table>	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa		1	4	Accessibilità scarsa	2	5	Accessibilità intermedia	3	6	Accessibilità buona
Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa												
1	4	Accessibilità scarsa											
2	5	Accessibilità intermedia											
3	6	Accessibilità buona											



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Scuola Media 'S. Pertini'
Via Aldo Moro n. 9
Pubblico
Istruzione

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE	x			0
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE	x		Mancanza di segnaletica.	1
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA		x	Presenza ingresso separato per disabili motori, Mancanza di fermata mezzi pubblici, Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta	3
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x	Scalino in corrispondenza dell'accesso. Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	2
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x		Tombino.	1
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x		Rampa	0
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO	x			0
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x			0
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x	Altezza non adeguata.	2
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		2
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	x			0
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x		3
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE	x			0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLI INFORMAZIONI	x		Banco informazioni.	1
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x			0
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x			0
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI	x		Mancanza di specchio, campanello e luce di emergenza.	1
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI	x			0
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x			0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Mancanza di segnaletica per ipo-non vedenti.	3
E3 CORPO SCALA IDONEO		x	Parapetti non adeguati. Mancanza di doppio corrimano.	2
TOTALE:				34

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
RILEVANZA:	Bassa	Alta	Bassa	
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Mulino Val
Frazione Comba
Pubblico
Servizi pubblici

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI				
A1 PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO MARCIAPIEDE RAMPA/COMPLANARE		x	Collegamento non adeguato.	2
A2 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA/VISIBILE		x		3
A3 ELEMENTI AGGIUNTIVI - ACCESSIBILITÀ ESTERNA		x	Mancanza di fermata mezzi pubblici, Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di elementi di seduta	3
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO				
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO/RACCORDATO E IPO/NON VEDENTI		x	Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	1
B3 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			0
B4 ASSENZA ELEMENTI SPORGENTI DA PAVIMENTO E ASSENZA OSTACOLI	x			0
B5 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)		x	Piattaforma non accessibile.	3
B6 SEGNALETICA ADEGUATA E IPO/NON VEDENTI		x		3
B7 ZONA ANTISTANTE/RETROSTANTE LA PORTA DI ACCESSO		x		3
B8 PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	x		Con assistenza.	1
B9 CAMPANELLO/CITOFONO RAGGIUNGIBILE E PER RICHIESTA ASSIST.		x		3
C SPAZI E PERCORSI INTERNI				
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x			0
C2 FRUIBILITÀ PERCORSO	x			0
C3 SEGNALETICA INFORMATIVA/DI SICUREZZA E IPO/NON VEDENTI		x		3
C4 CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		x		3
C5 GUIDA NATURALE/ARTIFICIALE IPO/NON VEDENTI E ALTRI SIST. AUSILIO		x		3
C6 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE		x	Non applica.	0
C7 PORTE INTERNE ADEGUATE		x	Non applica.	0
C8 ILLUMINAZIONE ADEGUATA		x		3
C9 INTERRUTTORI CON LED		x		3
C10 SPORTELLO INFORMAZIONI		x		3
C11 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI		x		3
D SERVIZI IGIENICI				
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		3
D2 SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI E ACCESSORI		x		3
D3 BAGNO FRUIBILE IPO/NON VEDENTI		x	Ostacoli.	3
D4 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI		x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI				
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x	Piattaforma non accessibile.	3
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI - ADEGUAMENTO		x	Non applica.	0
E3 CORPO SCALA IDONEO		x		3
TOTALE:				61

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-30] Accessibilità intermedia [31-60] Accessibilità scarsa [61-90]			
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona