

**ALLEGATO FOTOGRAFICO A  
VERBALE DI SOMMA URGENZA  
(art. 140 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36)**

**OGGETTO: Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dei versanti di valle e di monte nel tratto interessato da frane e smottamenti lungo la strada comunale di fraz. Milani**



**Figura 1 – frana a monte in data 17.04.2025**



**Figura 2 - frana a valle in data 16.04.2025**




**Figura 3 - frana a valle in data 16.04.2025**




**Figura 4 - frana a monte in data 19.04.2025**




**Figura 5 - frana a valle in data 28.04.2025**



**Figura 6 - frana a monte**



**Figura 7 - frana a monte**



**Figura 8**